


## Čištění bag in box vína flow jet čerpadla



1. Odražte naražeč a ponořte ho do sanitační nádoby s roztokem (pokud nemáte označené hadice číslem kohoutu nejprve je označte).
2. Otevřete kohout a propláchněte vodou poté napusťte cestu 2% sanitačním roztokem. Zavřete kohout a nechte alespoň 20 min. působit
3. Otevřete kohout, vypusťte sanitační kapalinu a proveďte výplach pitnou vodou stejným způsobem
4. Zastavte přívod vzduchu a odmontujte kohouty, rozeberte je a namočte do sanitační kapaliny, poté je důkladně vyčistěte
5. Vyčištěné kohouty namontujte zpět, hadice ze sanitační nádoby naražte na správný bag
6. Čištění probíhá pouze chemickou cestou s následným výplachem vodou
7. Do systému v žádném případě nepouštějte houbičky, poškodily by se membrány uvnitř čerpadla
8. Systém nečistěte pomocí sanitačního strojku, tlak by poškodil membrány uvnitř čerpadla!!!
9. Takto můžete udělat všechny kohouty najednou pokud máte dostatečně velkou nádobu na roztok
10. Pro čištění vinných cest používáme standardní kyselý sanitační kapalinu nebo obsahující soli kyselin.